



Zdjęcie na górze - otwory do stropodachów w bloku na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego i Zachodniej. Otwory powinny zostać zachowane.

Zdjęcie na dole - otwory do stropodachów w bloku na tym samym osiedlu przed pracami modernizacyjnymi. W chwili obecnej blok jest już ocieplony styropianem. Otwory do stropodachów zostały zachowane.



Otwór do stropodachu przed i podczas prac ociepleniowych. Etapy przygotowania "przedłużonych" otworów wlotowych.